

分解整備・修理

分解整備の早期割引
2,000円引き
(8月末まで)

承ります

【ストーブ分解整備 基本料金】

煙突式 丸・角型	
小型	19,800円
大型	24,200円
壁置型	
小型	24,200円
大型	25,300円
FF式 (温風含む)	
小型	26,400円
大型	27,500円
床暖	
煙突式	30,800円
FF式	33,000円
ツイン式	49,500円
業務用温風	
~8,500kcal	28,600円
10,000kcal以上	40,700円

◎ パッキン代、部品代は別途かかります。

◎ 床暖液交換の場合、パネル3帖まで6,200円、1帖毎に2,200円増し

FF (気化式) ストーブの分解整備例

【コロナ】～スペースシリーズのケース～

バーナー本体交換	14,520円
点火プラグ	869円
フレームセンサー	803円
本体清掃	22,000円
計	38,192円～

【コロナ】～アグレスィオのケース～

バーナー本体交換	24,200円
本体清掃	22,000円
計	46,200円～

【サンポット】～ゼータスのケース～

バーナーO/H	27,500円
部品合計	※ 16,610円
計	44,110円～

※ 燃焼用送風機から音がする場合、燃焼用送風機代6,050円がプラスになります

分解整備は、故障を未然に防ぐことをお約束するものではありませんが、万一年以内に故障した場合は修理費、出張費無料で再整備いたします (部品交換が必要な場合は部品代が実費となります)

このような症状は出ていませんか？

- ☑ 音が大きくなった
- ☑ 火が強くない
- ☑ ガラスが煤で曇っている
- ☑ 燃焼時に臭いがする

定期的 (3~5年) な分解整備で
燃焼効率や排気が
改善します!

暖房ボイラーの修理例

【ノーリツ】

エラー113 (炎非検知) のケース

OH-G902FFBL	OH-G1202FFBL
点火プラグ	814円
フレームセンサー	792円
工賃	※ 8,800円
出張費	2,200円
計	12,606円～

※バーナー異音時のバーナー交換は、工賃が22,000円になり、上記金額にバーナー本体29,700円がプラスになります

エラー373 (缶体煤詰り) のケース

OH-G1501FFBL	OH-G1701FFBL
OH-G2301FFBL	
缶体エア清掃	
バーナー本体脱着	22,000円
出張費	2,200円
計	24,200円～

【CHOFU】

エラー110 (着火ミス)
エラー120 (途中失火) のケース

DB-1811RGF	EDB-2412RGF
DB-910RGF	EDB-1912RGF
DB-1510RGF	EDB-1512RGF
	EDB-1212RGF
点火プラグ	1,265円
フレームセンサー	1,210円
パッキン	1,100円
工賃	11,000円
出張費	2,200円
計	16,775円～

エラー430は不凍液の補充が必要です
修理時ですと下記の金額で補充できます

不凍液補充	6,600円
不凍液補充 (加圧)	11,000円

(注: ボイラー修理時に不凍液補充を一緒に行う場合の値段です)

◎ 価格は全て消費税込の値段です。

◎ 他に部品交換が必要な場合は別途部品代がかかります。